

监 理 日 志

工程名称: 浙江金时汽车零部件有限公司二期工程2#厂房钢结构工程

日期	2015年7月17日 星期四	气候	多云	气温	31/25℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 14名工人, 管理人员2名。					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间钢楼梯制作4人, 屋顶桁架安装5人。 2. 总装车间屋架检修人行通道安装5人。				
检查发现的问题	1. 发现多处除铁锈不到位。 2. 生产准备车间钢楼梯制作一名工人未带安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 重新除铁锈, 符合要求。 2. 现场口头警告, 已带好了安全帽。 3. 灭火器已重新买了2个, 符合要求的不合格, 防火布也买来了。				
协调内容或其他	今日进行安全专项检查, 召开安全例会, 传达检查记录及整改要求。				
记录人	高志峰		总监签阅	梅波	