

# 监 理 日 志

工程名称: 方山县永义村 13.53MW 光伏扶贫电站

|            |                                         |      |   |    |      |
|------------|-----------------------------------------|------|---|----|------|
| 日期         | 2017年12月07日 星期一                         | 气候   | 晴 | 气温 | -13℃ |
| 监理单位动态:    | 材料进场、取样见证、合格情况:                         |      |   |    |      |
| 施工方人员动态:   |                                         |      |   |    |      |
| 施工机械动态:    |                                         |      |   |    |      |
| 施工进度情况     | 1. 光伏区接地沟接地焊接160米。<br>2. 开关站电子设备间配电柜安装。 |      |   |    |      |
| 检查发现的问题    | 巡查发现接地焊接, 焊接预留长度达不到要求。                  |      |   |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 要求重新焊接, 接地施工规范施工。                       |      |   |    |      |
| 协调内容或其他    |                                         |      |   |    |      |
| 记录人        | 李振东                                     | 总监签阅 |   |    |      |