

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12 ~ 22℃

工程名称: 科华控股屋顶3.424分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	在检查组件安装的过程中发现几点问题: 1. 检查已安装的组件, 发现多块组件出现划伤现象. 针对此种现象, 我监理部下发一篇关于施工现场组件划伤事宜的联单于羲和太阳能电力有限公司, 要求其对此事伤进行整改. 2. 最靠边的组件安装时, 单边压块在组件底下有双刺垫片时无法正常锁紧组件. 在进行讨论后决定单边压块固定时不使用双刺垫片.	
施 工 情 况	施工单位 羲和.	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严工忠, 朱存杰
记录人: 朱存杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建