

# 监 理 日 志

工程名称: 青, 阳光能源有限公司 500kV 变电站工程

|                 |                                                       |                 |   |    |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---|----|-----|
| 日期              | 2018年5月24日 星期三                                        | 气候              | 晴 | 气温 | 18° |
| 监理人员动态: 巡视松石 1人 |                                                       | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |     |
| 施工方人员动态: 15人    |                                                       |                 |   |    |     |
| 施工机械动态:         |                                                       |                 |   |    |     |
| 施工进度情况          | 1. 一期屋面汇流箱、逆变器试验合格, 外网高压顶管未施工<br>2. 二期设备进场接收。         |                 |   |    |     |
| 检查发现的问题         | 1. 检查时二期内配电室门和一期一样都未挖要求安装防火门<br>2. 一期挡鼠板质量为硬塑料板, 不合格, |                 |   |    |     |
| 处理措施、意见、结果      | 1. 对门进行整改处理。<br>2. 挡鼠板要求换成铁制的。                        |                 |   |    |     |
| 协调内容或其他         |                                                       |                 |   |    |     |
| 记录人             | 李昕宇                                                   | 总监签阅            |   |    |     |

