

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 4 日

星期: 四

工程名称: 阜宁县新能源4x20MW地面光伏农光互补光伏发电项目

天气: 多云
气温: 21~29℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区36#箱变电缆埋设进行检查, 现场发现局部高压电缆埋设不符合设计及规范要求, 现场要求施工人员整改。 2. 对光伏区32区柜帽防滴涂油柒进行检查, 现场发现仍有局部油柒未刷到位现象, 现场要求施工人员继续整改。 3. 对光伏区12区组件接地连接进行检查, 未发现异常。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海瑞光 中冶华天	施 工 内 容 及 进 度 光伏区32区柜帽防滴施工。 光伏区12区组件接地连接。36区直流电缆敷设, 高压电缆36#箱变处。 光伏区35区桥架安装 14~1#箱变高压电缆埋设施工。
其 它 事 项	(空白)	
本日现场监理人员: 严松贤 薛帅强 刘成文		
记录人: 刘成文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王利军

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建