

# 监 理 日 志

工程名称: 华宜鄱阳湖前镇4x200W地面对布光纤互补光缆发项目.

日期	2019年7月9日 星期二	气候	多云转晴	气温	21-30℃		
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	17人			无			
施工机械动态:	无						
施工进度情况	1. 7区电缆穿管清线施工 2. 2区电缆头制作, 电缆沟开挖 3. 检查5区、8区电缆穿管情况						
检查发现的问题	1. 2区电缆沟开挖深度不符合设计要求, 2. 5区、8区部分老旧电缆敷设未穿管.						
处理措施、意见、结果	1. 高压电缆沟埋深必须符合设计要求, 并铺沙盖砖 2. 对老旧区4平方电缆未穿管处整改消除, 完成后上报验收, 合格才能验收回填.						
协调内容或其他	上电该总到电站检查工作.						
记录人	原叶红	总监签阅	李海				



扫描全能王 创建