

## 监理日志(日)

天气: 小雨

气温: 13° ~ 7°

日期: 2018 年 11 月 16 日

星期: 五

工程名称: 华为项目前接线20MMP地网布设及部分光缆敷设项目

- 监理工作情况
1. 现场对39区支架、组件安装进行巡检发现部分组件的倾角与设计不符，现场要求施工人员进行整改。  
部件安装
  2. 对40区直流电缆沟的开挖与2×70电缆敷放进行检查，发现局部电缆沟掉落的浮土较多，影响电缆的埋深，现场要求施工人员用人工进行清除浮土再放电缆，保证电缆的埋深符合要求。
  3. 对12区的高压电缆沟的开挖与电缆敷放进行了巡检。
  4. 对12区支架安装、34区支架安装、39、40区支架组件安装

## 施工单位 施工内容及进度 进行巡视。

施工情况	江苏天目	光伏区33区组件安装、极头焊接、汇流箱接线、32#箱变桥架安装、39、40区支架、组件安装、40区电缆沟开挖、直流电缆的敷放、39区推光焊接等。
	上海华光	光伏区12区高压电缆沟开挖、电缆敷放、支架安装、37区、38区支架安装等。
	中冶华西	光伏区34区高压电缆排砂盖砖敷设、支架安装、35区支模、钢筋绑扎等。

## 其它事项

支架到场 2车

组织召开监理例会

本日现场监理人员

严裕贤

徐恩军

刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘法文

