

监 理 日 志

工程名称:山東東齊電力有限公司龍口火電廠二期工程

日期	2018年8月5日 星期四	气候	多云	气温	1°-9°			
监理人员动态:韩守明、仇善善、张良忠			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 施工人员18人								
施工机械动态: 25T吊车一台								
施工进度 部位情况	1. 1#钢构结构加固做防腐; 2. 3#井盖安装梯架; 3. 5#井盖修补彩钢瓦被损坏; 4. 4#井盖安装检修通道。 5. 监理部组织进行安全检查。							
检查发现的问题	1. 屋面拉坡未及时清理; 2. 屋面原材料堆放过于集中,未及时分散; 3. 屋面临时用电电缆杂乱。							
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方及时清理屋面拉坡; 2. 要求施工方及时分散屋面原材料; 3. 要求施工方临时用电处安置三级配电箱。							
协调或 其他内容	根据现场检查发现的问题已形成相关文件下发。							
记录人	仇善善	总监签阅	韩守明					