

监 理 日 志

工程名称: 南水北调工程 永门里供水站工程

日期	2015 年 6 月 11 日 星期二	气候	晴	气温	19°-29°
监理单位: 孙文明, 包善善	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工单位: 施工队					
施工机械: 装载机一台, 拉粪机一台					
监理工作内容	1. 监理单位巡视, 发现施工, 要求施工单位整改。 2. 监理单位巡视, 发现施工, 要求施工单位整改。 3. 监理单位安全人员设置安全标志。				
监理发现的问题	1. 监理单位个别管前钢防腐未做到位, 已经锈; 2. 林区部分直流水箱盖脱落; 3. 林区未施工, 无人施工, 不满足施工需求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将管前钢防腐做到位; 2. 要求施工方修复损坏的水箱盖; 3. 督促施工单位合理安排施工人员进行治理。				
其他内容					
记录人	包善善	总监签字	苗守明		