

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	9-15℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 焊机2台					
施工进度情况	1. 二次站、汇集站基础墙体砌块完成100%; 2. 梁、柱加固: 原材料拼焊4#车间完成80%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%; 3. 成品焊接安装 4#车间完成0%; 5#车间完成95%; 6#车间完成95%; 4. C型钢加固: 4#车间完成80%; 5#车间完成100%; 6#车间完成100%;				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 要求施工单位在钢板焊接施工过程中, 严格按设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。 2. 现场巡视检查, 二次站、汇集站墙体砌块, 要求施工单位严格按设计及规范要求进行操作, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 要求施工单位做好现场安全防护文明施工, 确保施工现场安全性。 4. 要求施工单位做好工人安全教育工作, 并留存安全交底资料。 5. 要求施工单位尽快将施工资料进行报审。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	无				
记录人	熊启辉		总监签阅	苗子明	