

监 理 日 志

工程名称: 1. 东郊新城安置房2. 6#楼东单元东单元'项目

日期	2018年6月2日 星期三	气候	晴转多云	气温	18-22℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	木工23人, 木工10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 4号东单元西单元平线放线, 找线等 2. 4号东单元西单元内找线,				
检查发现的问题	1. 检查、东单元、6号东单元西单元组件安装质量问题, 发现有2块光组件玻璃破碎。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位更换损坏组件玻璃破碎原因, 及时更换损坏组件, 并以照片形式上报业主。				
协调内容或其他	无				
记录人	张永平	总监签阅	张永平		

