

# 监 理 日 志 ( )

日期： 2018 年 7 月 1 日 天气： 多云

星期： 日 气温： 25-34° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1、 停车棚高空施工人员未佩戴安全带； 2、 部分设备接地线固定螺栓未紧固到位；	
	处理措施： 要求现场负责人对现场问题部位进行督促整改；并要求加强现场管理工作及施工人员的安全教育；	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. TP0子午车间屋面直流线敷设完成80%, 接地扁钢安装完成100% 2. 停车棚直流线敷设完成100% 3. 1#、2#、3#成品库设备接地线安装完成 4. 2#成品库直流线绑扎完成100%
	本日现场监理员	张海龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：