

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 7 月23日 天气： 晴

星期： 一 气温： 27-33° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题：	
	1. 部分高空作业人员未佩戴安全带	
	2. 施工区域未做隔离措施以及未设置警示标示	
	处理措施：	
	要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安	
	全技术交底，严格把控现场施工质量，并督促现场问题的整改	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 进出线孔、预留孔、套管进行防火封堵 2. 各屋面、墙体电缆桥架盖板安装 3. 拆除各配电室并网柜内互感器进行二次检测
本日现场监理员		张海龙
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：