

监理日志()

日期: 2018 年 8 月 15 日

天气：晴

星期: 三

气温: 25-34° C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分组串的两端未与组件支架完全可靠连接 处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改		
	施工单位	施工进度	
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 对调试并网点进行巡检工作；	
本日现场监理员		张海龙	
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	