

监 理 日 志 ()

日期： 2018 年 8 月27日

天气： 多云

星期： 二

气温： 23-31° C

工程名称： 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 屋面部分阵列组件黄绿接地线存在松动； 2. 部分组串的两端未与组件支架完全可靠连接； 处理措施： 要求负责人安排人员对该区域进行全面检查，督促现场遗留问题的整改工作	
	施工单位	施工进度
	北京英杰融创工程技术有限公司	1. 对调试并网点进行巡检工作； 2. 对现场遗留问题进行整改消缺；
本日现场监理员		张海龙
记录人： 张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：