

监理日志()

日期: 2018 年 8 月 4 日

天气：多云

星期: 六

气温: 25-35° C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场问题： 1. 部分桥架接地线有损坏、断裂		
	处理措施： 要求负责人加强现场的安全、质量管理，做好现场施工人员班前安全 技术交底，严格把控现场施工质量，督促现场遗留问题进行整改		
	施工单位	施工进度	
	北京英杰 融创工程 技术有限 公司	1. 原材料库屋面进行消缺整改；	
本日现场监理员		张海龙	
记录人：张海龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	