

监 理 日 志

工程名称: 合肥动力轮胎有限公司尾改分体式光伏发电项目

日期	2018年4月22日 星期日	气候	雨转阴	气温	14℃-24℃
监理人员动态:		现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:		现场施工			
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 7P0子午车间进行光伏组件安装。 2. 3#成品库进行光伏组件安装。				
检查发现的问题	1. 7P0子午车间部分阵列中出现斜拉螺栓松动。 2. 部分支架的固定锁块出现安全保护距离不足。				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人督促施工人员对隐患部位进行及时整改。并对施工人员做好安全技术交底工作。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			

