

监 理 日 志

工程名称: 铜铝力拓船务有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 25 日 星期 五	气候	阴转雨	气温	20℃ - 25℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
现场巡视					
施工方人员动态:					
现场施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 维修车间屋面 进行 桥架安装、光伏线敷设。 2. 3#或2#库屋面 进行 光伏线敷设及 桥架安装。				
检查发现的问题	1. 部分桥架 连接螺栓紧固不到位。 2. 部分人员未按要求佩戴安全防护用品。				
处理措施、意见、结果	要求相关负责人 加强 现场质量、安全管理, 对施工人员进行安全技术交底, 并督促对安全用品的佩戴。				
协调内容或其他					
记录人	张海波		总监签阅		

