

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 9 日 星期二	气候	晴	气温	-6~2℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 办公楼屋面地网焊接 7% 2. 办公楼屋面檐梁安装 7%				
检查发现的问题	1. 安全问题 办公楼屋面焊机无接地 2. 质量问题 屋面配重块需要二次灌浆				
处理措施、意见、结果	1. 在办公楼现场要求焊机外壳接地保护并现场落实。 2. 对屋面配重块要求全部进行二次灌浆。				
协调内容 或其他	正常				
记录人	徐文	总监签阅	苗宇明		