## 监理日志()

工程名称:池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目			
	施工进度:		
		1. SVG 及箱变卸货至开关站附近堆放区域	
		2.1台箱变就位至1号厂房南侧箱逆变平台	
		3.4 人进行箱逆变接线	
监		4.2人在1#屋面桥架内线缆整理,盖板敷设	
	现场问题:		
理	1. F	吊装现场未按现场实际情况做好防护警戒	
	2. 7	桥架内汇流箱处线缆未按要求进行整理	
工	3. 7	施工人员安全存在松懈现象,安全帽未按要求进行正确佩戴	
作	处理措施:		
	1. 已现场批评施工队负责人, 按要求进行设警戒线		
情	2. 桥架内线未整理,已通知进行整改		
	3. 要求总包单位加强安全技术交底		
况			
	施工单位		
		吊装方案与现场实际情况不符	
	集团贵州		
	工程公司		
本日现场监理员 王道春			
记录人:王道春 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):			