

# 监 理 日 志

工程名称: 南化7mm1分合闸变伏安站项目

|            |                           |                 |   |    |          |
|------------|---------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期         | 2018年3月11日 星期日            | 气候              | 晴 | 气温 | 7° - 11° |
| 监理人员动态:    | 现场巡视                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |          |
| 施工方人员动态:   | 整改                        |                 |   |    |          |
| 施工机械动态:    |                           |                 |   |    |          |
| 施工进度情况     | 已安装完毕。                    |                 |   |    |          |
| 检查发现的问题    | 检查发现部分记录箱接线口未使用防火泥封堵。(铜嘴) |                 |   |    |          |
| 处理措施、意见、结果 | 已通知施工方立即对其整改。             |                 |   |    |          |
| 协调内容或其他    |                           |                 |   |    |          |
| 记录人        | 东伟                        | 总监签阅            |   |    |          |