

监 理 日 志

工程名称: 惠州惠新发展有限公司建设江湾新城项目25栋厂房式办公楼

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	6℃~20℃
监理单位动态	在场人员: 对现场施工情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无。		
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工人数: 17人;				
施工机械动态:	吊车台。				
施工进度情况	大分区: 4#房屋顶支架接地扁钢焊接, 直流电缆敷设以及直流电缆穿孔; 4#房屋顶直流电缆连接处穿管, 工频室内接线以及桥架; 3#房屋顶支架接地扁钢焊接; 6#房屋顶支架斜撑固定; 6#房屋顶外立面墙面电缆桥架盖板安装; 切区施工材料以及施工垃圾清运。				
检查发现的问题	① 施工现场临时用电接线方式不规范; ② 同一组串组件存在起拱、翘角等现象发生;				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位现场负责人需规范使用临时用电; ② 要求施工单位对现场支架组件安装质量进行排查并整改。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘士发		总监签阅	刘士发	

