

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 3 月 14 日 星期三	气候	多云	气温	27°/17°
监理人员动态:	李云、张文博	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	均田村光伏扶贫电站, 支架安装, 施工人员6人				
检查发现的问题	1. 支架螺丝未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 支架螺丝必须紧固到位.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

