

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年4月3日 星期二	气候	多云	气温	32°C/22°C
监理单位动态:	李云、徐文平、郝团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	黄沙村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员6人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 电缆敷设时, 施工人员未戴防护手套. 3. 电缆预留长度不够.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 电缆敷设时, 施工人员必须戴防护手套. 4. 电缆预留长度必须符合规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

