

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 4 月 7 日 星期六	气候	阴	气温	18°C / 6°C
监理单位动态:	李云、徐文平、郝团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	高岭村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员 6人				
检查发现的问题	1. 电缆敷设预留长度不够. 2. 施工人员未戴防护手套.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员电缆敷设必须戴防护手套. 3. 电缆敷设长度必须预留, 符合规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

