

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宝克村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	28℃/12℃
监理人员动态: 李云、徐文平、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	宝克村光伏扶贫电站: 配电箱安装, 施工人员3人.				
检查发现的问题	1. 电缆施工人员未戴防护手套. 2. 支架螺栓个别未拧紧. 3. 组件压块未压实.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员电缆敷设时须戴防护手套. 3. 支架螺栓必须紧固到位. 4. 组件压块必须拧紧, 紧固到位.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

