

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 5 日 星期六	气候	多云	气温	30℃/21℃
监理人员动态: 李云、郝团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 沿坝村电站. 电缆敷设. 施工人员 4 人. ② 云石村电站. 电缆敷设. 施工人员 4 人. ③ 丰隆村电站. 配电箱安装. 施工人员 3 人. ④ 山坑村电站. 外网布线. 施工人员 3 人. ⑤ 七堡村电站. 配电箱安装. 施工人员 3 人.				
检查发现的问题	1. 标识切口处未做防腐处理. 2. 个别施工人员未戴安全帽. 3. 外线并网人员未戴绝缘手套.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 标识切口处必须做防腐处理. 3. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 4. 外线并网人员必须戴绝缘手套.				
协调内容或其他	午间检测人员进入扶贫电站. 开始电站检测工作.				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

