

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市定坑村屋顶光伏扶贫电站。

日期	2018 年 5 月 12 日 星期六	气候	阴转阵雨	气温	29℃ / 22℃
监理单位动态:	李云, 孙团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 5人。				
施工机械动态:					
施工进度情况	定坑村光伏扶贫电站, 逆变器安装。施工人员 5人。				
检查发现的问题	1. 电缆套管未用防火泥封堵。 2. 电缆套管走线凌乱。 3. 接地焊接, 搭接长度不够。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 电缆套管露出部份必须用防火泥封堵, 注意整体。 3. 电缆套管走线须符合规范要求, 同时美观。 4. 接地焊接长度必须符合规范要求。				
协调内容或其他	华阳检测人员今天离场因雨季无法检测。				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

