

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶

日期	2018 年 6 月 26 日 星期二	气候	多云	气温	36°C / 26°C
监理人员动态:	李六、都团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设, 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	新丰村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员4人,				
检查发现的问题	1. 电站接地网搭接长度不够。 2. 并网施工人员未戴防护手套。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 电站接地网搭接长度必须符合规范要求。 3. 并网施工人员必须戴防护手套。				
协调内容或其他					
记录人	李六	总监签阅	肖守明		

