

監理日志 (正像子留影)

日期: 2015 年 6 月 24 日

星期：日

工程名称: 惠州金安有限公司(佛山)分公司 18 号厂房及宿舍、污水处理站

天气: 多云

气温: 30°C

监
理
工
作
情
况

1. 对屋顶组件安装质量检查。因前期故线时存在误差，使组件边缘到导轨间的距离出现偏差。已告知施工单位进行整改。
2. 部分区域夹具故线出现偏差。致使后续在组件安装时无位对接。目前施工单位已进行整改。

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

敬手云電力

组件安装，
夹套区工。

其它事项

注意：安全、文明施工

本日现场监理人员

吉平

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王士华

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制