

监 理 日 志 (正候宁治理)

日期: 2018 年 7 月 27 日

星期: 五

天气: 中雨转多云

气温: 30℃

工程名称: 苏州工业园区1814W分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	屋面巡查, 1. 检查母线间隔接地线的安装质量, 因螺栓未使用不锈钢的导致螺栓生锈, 已告知现场施工后进行整改 2. 对4平方mc4端子制作检查, 质量一般。	
施 工 情 况	施工单位 常州云电力	施 工 内 容 及 进 度 4平方线端与总变处相连的mc4端子制作。 母线接地线施工。 接地扁铁与母线接地施工。
其 它 事 项	注意安全, 文明施工	
本日现场监理人员: 吉良平		
记录人: 吉良平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发