

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 29 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 10-28℃

监 理 工 作 情 况	S38-S41 箱变道路西侧验收, 个别杆垂直度及间距不满足要求, 已要求施工方整改后方可支架安装。 S66、S63 单电源送电, 低压侧检查, 李工检查送电。 汇集线打试验, 李工检查, 合格, 箱变高压侧送电前检查, 晚上加班施工, 晚上进行冲击线路及箱变, 后停电, S73-S84 线路。 S81、S82、S83、S74 箱变部分支架, 个别支架斜梁不正, 错位, 垂直度不满足要求, 已现场要求施工方进行整改, 整改完成后方可支架安装。 S83 箱变处道路西侧电缆沟回填前验收, 符合设计及规范要求, 同意回填。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> S66、63 单电源送电。 S73-S84 箱变高压侧施工, 防火封堵等, 晚上进行冲击线路及箱变。 箱变: 打桩 54 根, 累计完成 78.5%。 支架安装 33 组, 累计完成 67.8%; 重组件安装 70 组, 累计完成 58%。 汇集线敷设 270 米, 直流电缆, 低压交流电缆敷设 360 米, 完成 60.6%。 接地完成 160 米, 累计完成 40.6%; 汇集开挖接地沟及电缆沟。 组件串接 5 组, 敷设 400 米线路。 箱变安装 3 台, 完成 70%; 高压电缆接头制作 16 个, 完成 65%。 箱变做试验 12 台; 汇流箱接线 14 台, 累计完成 37.3%。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		S66、63 单电源送电。 S73-S84 箱变高压侧施工, 防火封堵等, 晚上进行冲击线路及箱变。 箱变: 打桩 54 根, 累计完成 78.5%。 支架安装 33 组, 累计完成 67.8%; 重组件安装 70 组, 累计完成 58%。 汇集线敷设 270 米, 直流电缆, 低压交流电缆敷设 360 米, 完成 60.6%。 接地完成 160 米, 累计完成 40.6%; 汇集开挖接地沟及电缆沟。 组件串接 5 组, 敷设 400 米线路。 箱变安装 3 台, 完成 70%; 高压电缆接头制作 16 个, 完成 65%。 箱变做试验 12 台; 汇流箱接线 14 台, 累计完成 37.3%。
施工单位	施工内容及进度				
	S66、63 单电源送电。 S73-S84 箱变高压侧施工, 防火封堵等, 晚上进行冲击线路及箱变。 箱变: 打桩 54 根, 累计完成 78.5%。 支架安装 33 组, 累计完成 67.8%; 重组件安装 70 组, 累计完成 58%。 汇集线敷设 270 米, 直流电缆, 低压交流电缆敷设 360 米, 完成 60.6%。 接地完成 160 米, 累计完成 40.6%; 汇集开挖接地沟及电缆沟。 组件串接 5 组, 敷设 400 米线路。 箱变安装 3 台, 完成 70%; 高压电缆接头制作 16 个, 完成 65%。 箱变做试验 12 台; 汇流箱接线 14 台, 累计完成 37.3%。				
其 它 事 项	S39-S42 处抽积水。				
本日现场监理人员	李 磊 实				
记录人: 李 磊 实	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):				

