

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 24 日

天气: 大雨
气温: 14-26°

星期: 日
工程名称: 弘安路安置房室外排水工程

监
理
工
作
情
况

昨视井现场(36米)检查验收。
视现场检查新增1米视井电缆直埋
电缆沟开挖经测量深度不够,已要求施工单位
回填开挖深度。
· 泥泥土泥泥1根。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

弘安路安置房
室外排水工程
有限公司

接收视井36米。
新增视井电缆敷设。
新增支墩泥泥。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田俊石 刘志强 朱石。

记录人:

朱石

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

田俊石(10)

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建