

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 28 日

星期: 四

工程名称: 连云港市“十二五”期间农村饮水安全工程

天气: 多云
气温: 36℃/26℃

监 理 工 作 情 况	施工现场发现的问题: 1. 支架螺栓有未拧紧现象. 2. 施工垃圾随意丢弃. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 光伏支架螺栓必须紧固到位. 3. 施工垃圾统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 万安	1. 红都兴 5 号, 88b 栋, 屋顶光伏支架底座安装施工. 2. 红都兴 2 号, 3 号, 4 号屋顶光伏支架安装施工. 3. 施工现场施工人员 11 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云, 郝国经
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建