

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 6 日

星期: 五

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村扩面工程

天气: 阴

气温: 33℃/26℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场发现问题 1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 支架横条打桩人员未戴防护手套 3. 施工现场未配备消暑解热药品。 处理措施: 1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 3. 打桩施工人员必须配戴防护手套。 4. 施工现场必须准备的消暑药品、食品、水等, 且室外温度超过37℃时, 必须停止一切室外工作。	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 瑞东鸿兴实业厂房屋顶放线定位 2. 支架组装施工。 3. 圆整厂房屋顶新扎钢筋笼, 条形基础支模施工。 4. 现场施工人员 21 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云、孙国维
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

