

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 三

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 多云
气温: 35℃/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现问题: 处理措施: 1. 个别施工人员未戴安全帽 1. 口头警告并立即整改 2. 接地焊接处未做防腐处理 2. 施工人员必须戴安全帽 3. 接地焊接处必须做防腐处理	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红都兴 5 号, 6 号屋顶接地网焊接 2. 施工人员 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云 郝团结
记录人: 郝团结		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李云

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建