

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 30 日

星期: 一

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 晴
气温: 37℃/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 光伏支架檩条切口处未做防腐处理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 檩条切口处必须做防腐处理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 遂润服饰厂房屋顶电站接地焊接. 2. 凯斯特厂房屋顶施工垃圾清理. 3. 现场施工人员 13 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建