

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

星期: 三

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫工程.

天气: 多云

气温: 26.0 / 26.0

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 1. 口头警告并立即整改. 2. 支架个别连接处未做 2. 施工人员必须戴安全帽. 防腐处理. 3. 光伏支架连接部位必 须做防腐处理	
施 工 情 况	施工单位 河南 石安	施 工 内 容 及 进 度 1. 金字电线电缆厂屋顶电站接地焊接施工. 2. 施工人员 2 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建