

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 9 日

星期: 四

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云

气温: 37.2/26.0

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别焊接处未做防腐处理. 1. 口头警告并立即整改 2. 施工垃圾未清理干净. 2. 电缆接地焊接处必须做防腐处理. 3. 施工垃圾统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 瑞谷科技7号屋顶接地焊接施工 2. 施工人员 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建