

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

星期: 四

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫护面工程

天气: 晴
气温: 36℃/26℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 厂房屋顶施工材料未及时处理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 屋顶多余的施工材料须及时回收处理.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 万安	1. 瑞谷科技厂房屋顶支架安装. 2. 瑞谷科技厂房屋顶直流电缆敷设. 3. 施工人员 9 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建