

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 24 日

星期: 五

工程名称: 丰县"十二五"贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴

气温: 25℃/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题:		处理措施:	
	1. 支架立柱个别螺栓未拧紧. 2. 组件外包装随意丢弃.		1. 口头警告并立即整改. 2. 支架立柱螺栓必须紧固到位. 3. 组件外包装纸壳等物如数, 须统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		
	河南 万安	1. 凯斯将厂房屋顶光伏组件安装. 2. 现场施工人员 16 人.		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建