

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 2 日

星期: 日

天气: 阴
气温: 23°C/24°C

工程名称: 徐州市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 现场施工人员未戴安全帽以及穿拖鞋施工. 2. 支架横条切口处未做防腐处理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 现场施工人员必须戴安全帽, 不允许穿拖鞋施工. 3. 支架横条切口处必须做防腐处理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 圆鑫标准厂房屋顶光伏组件安装. 2. 金富电力厂房配电箱安装. 3. 现场施工人员 14 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建