

监理日志(

日期: 2018 年 9 月 12 日

星期：三

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 多云
气温: 31°C / 24°C

气温: 31°C / 24°C

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题:		处理措施:	
	1. 安装有破损组件. 2. 个别施工人员未戴安全帽.		1. 口头警告并立即整改. 2. 安装之前未检查外包装是否破损,要求安装之前必须检查外包装完好无损. 3. 施工人员必须戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度		
	河南 万安	1. 红都兴厂房屋顶光伏组件安装 2. 通润服饰厂房屋顶电缆敷设、配电箱安装 3. 现场施工人员 18人		
其它事项				
本日现场监理人员		李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		

