

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日

星期: 五

工程名称: 江苏省“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云

气温: 25℃/22℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 组件间等位线未安装. 1. 口头警告并立即整改. 2. 逆变器接地线未安装. 2. 组件之间等位线连接必须安装. 3. 组件外包装随意丢弃. 3. 逆变器接地线必须安装. 4. 组件外包装统一堆放. 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红种兴厂房屋顶安装光伏组件. 2. 圆鑫厂房屋顶电缆敷设. 3. 现场施工工人 19 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云		
记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马守明		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建