

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

星期: 二

工程名称: 瑞金市“1-5”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云
气温: 25℃/15℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套 2. 施工现场多余电缆头随意丢弃 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 电缆敷设人员须戴防护手套 3. 施工现场必须及时清理	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 瑞金实业厂房屋顶电缆敷设 2. 凯斯特厂房屋顶电缆敷设 3. 现场施工人员 19 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 肖守明

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建