

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 23 日

星期: 四

工程名称: 崂山区“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 多云雨

气温: 22℃/24℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套 2. 下雨天不允许电气设备安装。 处理措施: 1. 口头警告并立即整改。 2. 电缆敷设人员须戴防护手套。 3. 下雨天严禁安装电气设备。	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 凯斯特厂房电缆敷设。 2. 金富电力、海润服饰厂房屋顶安装组件间等位线。 3. 现场施工人员 16 人
其 它 事 项	与业主方、施工方一起找适合建电站的厂房屋顶。	
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

