

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 9 日

星期: 二

工程名称: 瑞金市“十三五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 晴

气温: 28.0 / 17.0

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别组件压块螺栓未拧紧. 2. 组件外包装随意乱丢. 处理措施: 1. 口头警告并要求立即整改. 2. 组件压块必须紧固到位. 3. 组件外包装须统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 全户电线电缆并网试运行 2. 红都兴厂房屋顶光伏组件安装. 3. 现场施工人员18人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建