

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

天气: 阴
气温: 22.2 / 15.1

星期: 四
工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题:		处理措施:	
	1. 电缆敷设人员未戴防护手套. 2. 直流电缆预留长度过短		1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆敷设人员须戴防护手套. 3. 直流电缆预留长度须符合规范标准.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		
	河南 万安	1. 减支钟表厂房屋顶电缆敷设. 2. 现场施工人员 8 人.		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建