

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 23 日

星期: 二

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫拆旧工程

天气: 阴

气温: 23°C / 16°C

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别电缆敷设人员未戴防护手套 2. 组件间等位线连接个别螺丝未拧紧 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 电缆敷设人员必须戴防护手套 3. 组件间等位线连接螺丝必须紧固到位	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 万安	1. 红桥兴广房屋顶光伏组件安装 2. 东群塑胶厂房屋电缆敷设、电缆桥架安装 3. 现场施工人员 16 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李 云	
记录人: 李 云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	

