

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 4 日

星期: 日

工程名称: 瑞安市"十二五"贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴

气温: 25℃/16℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别电缆敷设人员未戴防护手套 2. 个别接地焊接点未做防腐处理 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 电缆敷设人员须戴防护手套 3. 接地焊接点必须做防腐处理	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 弘冠发、金宇电线电缆厂光伏电站并网发电 2. 红研兴厂安装配电箱 3. 现场施工人员 12 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

